

## طبقه‌بندی مورفولوژیکی آبراهه رودخانه تلوار بر اساس روش رزگن و کارایی آن (حد فاصل روستای کچی‌گرد تا حسن‌خان)

مجتبی یمانی<sup>۱\*</sup>، مهران مقصودی<sup>۲</sup>، شیرین محمدخان<sup>۳</sup>، انور مرادی<sup>۴</sup>

- ۱- استاد گروه جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
- ۲- دانشیار گروه جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
- ۳- استادیار گروه جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
- ۴- دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

پذیرش مقاله: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

تأیید نهایی مقاله: ۱۳۹۴/۴/۱۰

### چکیده

در این پژوهش مورفولوژی رودخانه تلوار یکی از سرشاخه‌های اصلی رود قزل اوزن با روش‌های مختلف استخراج و بر اساس مدل رزگن در سطح دوم و سوم مورد ارزیابی و طبقه‌بندی قرار گرفت. هدف اصلی با توجه به جامعیت مدل، طبقه‌بندی و ارزیابی بازه‌های آبراهه محدوده مورد مطالعه و در نتیجه درک فرآیندهای موجود و شناخت مورفولوژیک آن است. در این تحقیق جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات در خصوص موضوع مورد مطالعه به طور کلی به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی انجام شد. جهت شبیه‌سازی رودخانه و استخراج پارامترهای مورد نیاز از دو دسته ابزارهای فیزیکی شامل نقشه‌های زمین‌شناسی، توپوگرافی و کاربری‌اراضی و ابزارهای مفهومی از جمله نرم‌افزارهای ARC GIS10، WMS9.1، HEC-RAS استفاده گردید. در نهایت به ارزیابی و طبقه‌بندی رودخانه بر اساس مدل رزگن در سطح دوم و سوم با توجه به منظر ژئومورفولوژیکی و میدانی آن برای رودخانه تلوار پرداخته شد. نتایج ارزیابی در سطح دوم مدل رزگن نشان داد که آبراهه مورد مطالعه دارای مقادیر مختلفی از منظر پارامترهای مؤثر در مدل شامل پارامترهای نسبت گودافتادگی بستر، ضریب خمیدگی، نسبت عرض به عمق و اندازه مواد بستر است. به صورتی که مورفولوژی آبراهه در بازه‌های مسیر بالادست از نوع B، C و E، در میانی از نوع B، C، D و E و در پایین‌دست از نوع B، C و D می‌باشد. نتایج ارزیابی شرایط پایداری در سطح سوم نیز نشان داد که بخش‌های میانی رودخانه از لحاظ پایداری در سطح ضعیف و سایر بخش‌ها در سطح متوسط و خوب قرار دارند. همچنین الگوهای مجرای موجود در رودخانه تلوار و به تبع آن پارامترهای مؤثر در طبقه‌بندی و تفکیک مجراها با مدل رزگن مطابقت دارند.

**واژه‌های کلیدی:** رودخانه تلوار، مورفولوژی رودخانه، طبقه‌بندی آبراهه، مدل رزگن.

## مقدمه

از مباحث کلیدی و عمده در علم ژئومورفولوژی، مهندسی و مدیریت رودخانه‌ای موضوع مورفولوژی کانال‌های رودخانه‌ای است که به کمک آن می‌توان به مجموعه اطلاعات مفیدی درباره شکل هندسی، فرم بستر، پروفیل طولی، مقاطع عرضی و تغییر شکل و مکان آن‌ها در طول زمان دست یافت. (بریچ، ۲۰۰۸). امروزه ژئومورفولوژی رودخانه‌ای به عرصه جدیدی وارد شده و به عنوان پایه‌ای برای مطالعه تغییرات محیطی درآمده که برای مدیریت مجراهای رودخانه‌ای به کار می‌رود (گرگوری و همکاران، ۲۰۰۷).

پایداری و ناپایداری رودخانه تحت تأثیر مؤلفه‌های درونی و خارجی سیستم رودخانه‌ای است. مؤلفه‌های خارجی شامل متغیرهای اقلیم، پوشش گیاهی، فعالیت‌های انسانی و شیوه یخ‌زدن و ذوب شدن است (برترند و پاپانی‌کولوا، ۲۰۰۹) و مؤلفه‌های داخلی نیز شامل مورفولوژی رودخانه، مانند انواع الگوهای رودخانه (مئاندری، شریانی و مستقیم) ویژگی‌های هندسی و هیدرودینامیکی قوس‌های رودخانه‌ای، مواد بستر و کناره‌های رودخانه، متغیرهای هیدرولوژیکی جریان و عامل تنش‌برشی است (توکالندنی و همکاران، ۲۰۰۷). ناپایداری مجرا و سواحل رودخانه، به دلیل تأثیرگذاری بر میزان فرسایش و ویژگی‌های مجاری رودخانه‌ها، در گسترش پهنه سیلابی و مدیریت منابع آب اهمیت دارد (مینگوی و همکاران، ۲۰۱۰).

رودخانه‌ها بر اساس عوامل متعدد تاریخی، تکتونیکی، لیتولوژی، اقلیمی و انسانی به انواع گوناگونی تقسیم می‌شوند. عوامل متعددی از جمله زمان، دبی، بار رسوبی و سطح اساس بر آن تأثیرگذار بوده و رودخانه به صورت حفر، رسوب-گذاری، تغییر الگو و تغییر شکل مجرا، به آن پاسخ می‌دهد (شوم، ۲۰۰۵). مجرای رودخانه بازتابنده

ویژگی‌های حوضه آبریز مانند شیب، جهت شیب، زمین‌شناسی، اقلیم و فعالیت‌های کاربری اراضی در حوضه است. مورفولوژی مجرای رودخانه (ژئومتری) توسط دبی شکل‌دهنده به مجرا (بده مقطع پر یا بده لبریز رودخانه) مشخص می‌شود (کریستین جی. آر.، ۲۰۰۹). بنابراین دبی‌های سیلابی بزرگ، عامل اصلی شکل‌گیری مجرا و الگوی جریان هستند، اما بسامد رخداد سیلاب‌های بزرگ، پایین است و اثر آنها به وسیله جریان‌های کوچکتر محو می‌شود. دبی که بیشترین اثر را روی فرسایش و رسوب‌گذاری و مورفولوژی و شکل مقاطع عرضی دارد، بده لبریز رودخانه (بده مقطع پر) نام دارد. برای بیشتر رودخانه‌ها بده لبریز، هنگامی رخ می‌دهد که تمام مقطع عرضی رودخانه پر از آب شود. بده لبریز، توان لازم برای فرسایش و رسوب‌گذاری و تغییر سطح مقطع مجرا را دارد و دوره بازگشت آن به اندازه کافی کوتاه است تا اثرات آن به وسیله جریان‌های ضعیف‌تر اما با فراوانی وقوع زیادتر، پوشیده نشود. (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، ۱۳۹۲).

شمار زیادی از ژئومورفولوژیست‌ها، جغرافی‌دانان و مهندسان روش‌های جامعی برای طبقه‌بندی رودخانه‌ها ارائه داده‌اند که یکی از آنها روش رزگن است که مبنایی برای احیای رودخانه‌ها است (رینالدی و همکاران، ۲۰۱۲). به گفته رزگن (۱۹۹۴) نخستین بار دیویس در سال ۱۸۹۹ رودخانه‌ها را بر اساس مرحله تحول به سه دسته جوان، بالغ و پیر تقسیم‌بندی کرد و لئوپولد و ولمن در سال ۱۹۵۷ طبقه‌بندی دیگری ارائه دادند که شامل الگوی رودخانه‌های مستقیم، مئاندری و شاخه شاخه بود و همچنین شوم در سال ۱۹۶۳ طبقه‌بندی کیفی و تفسیری از رودخانه‌ها ارائه داد که بر اساس پایداری مجرا (ثابت، رسوب‌گذاری، فرسایشی) و ساختار رسوب‌های حمل شده (بار

اثرات انسانی، شرایط ژئومورفولوژیکی و اکولوژیکی محلی به وجود آمده است. مقصودی و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی روند تغییرات الگوی مورفولوژیکی رودخانه خرم‌آباد با استفاده از Auto Cad، RS و GIS پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در محدوده مورد مطالعه تعداد ۱۷ مئاندر از سال ۱۳۳۴ تا سال ۱۳۷۷ حذف شده و تعداد مئاندرها از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ از ۵۱ به ۵۳ افزایش یافته است. طالبی و بایزیدی (۱۳۸۷) نیز به بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه سبزکوه پرداخته و طبقه بندی رزگن را در سطوح یک و دو انجام دادند. آنها ۴/۷ کیلومتر از رود را از نوع D۳ و ۲ کیلومتر از رود را دارای تیپ B۳ دانستند. یمانی و تورانی (۱۳۹۳) به طبقه‌بندی ژئومورفولوژیکی الگوی آبراهه طالقان رود در محدوده شهرک طالقان از طریق روش رزگن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در بازه مورد مطالعه، در بالادست پل-های شهرک دارای الگوی D۳ بوده و در سراسر شهرک تا پل گلینک دارای الگوی B۳C می‌باشد. با توجه به اینکه مطالعات قبلی در سطح اول و دوم مدل رزگن انجام شده در این پژوهش مورفولوژی آبراهه رودخانه تلوار در بازه‌های مختلف توسط روش‌های مختلف استخراج و بر اساس مدل رزگن در سطح دوم و سوم مورد طبقه‌بندی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی با توجه به جامعیت مدل، شناسایی و طبقه‌بندی بازه‌های مجرای رودخانه تلوار بر اساس آن و در نتیجه درک فرآیندهای موجود و شناخت مورفولوژیک آن است. ترانسه‌های رودخانه، ابعاد، الگو و مقاطع طولی و عرضی و مواد بستر در این سطح، به صورت کمی و در قالب نوع و شرایط جریان ارائه می‌شود.


#### موقعیت منطقه مورد مطالعه

رودخانه تلوار از سر شاخه‌های اصلی و مهم رودخانه قزل‌اوزن است که از تلاقی تعدادی رودخانه بزرگ

بستری، بار معلق یا مخلوطی از هر دو) بود. رودخانه تلوار به دلیل این که سرشاخه‌های مهم و پرآبی را در نواحی بالادست از جمله قروه و دهگلان دریافت می‌کند، یکی از رودخانه‌هایی است که همواره سیل خیز بوده و همه ساله خسارت‌هایی را متوجه زمین‌های کشاورزی اطراف بستر خود می‌کند. این رودخانه با تغییر مسیر خود در بستر و ایجاد فرسایش کناری زمین‌های اطراف بستر را در معرض نابودی قرار می‌دهد و با توجه به اینکه کشاورزان منطقه از آب رودخانه برای کشاورزی استفاده می‌کنند از لحاظ اقتصادی برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد. بنابراین طبقه‌بندی و تعیین حریم حدود بستر رودخانه و در نتیجه درک فرآیندهای موجود و شناخت مورفولوژیک آن ضروری می‌باشد. در زمینه مطالعه و بررسی مجرای رودخانه و طبقه‌بندی رودخانه‌ها بر اساس ویژگی‌های مورفولوژیکی، پژوهش‌های فراوانی انجام گرفته است. از جمله این مطالعات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: بورگ (۲۰۰۴) در مقاله خود رابطه بین الگوهای رودخانه‌ای و ویژگی‌های درونی کانال را در رودخانه رنوس در کانادا بررسی کرد. نتایج کار او نشان داد که مشخصه‌های رودخانه‌های چند کاناله متفاوت از رودخانه‌های تک کانال هستند. سینگ کانگ (۲۰۰۷) در مطالعه تأثیر شهرنشینی روی مورفولوژی مجرای سه رودخانه در سنترال ردبد پلینز اوکلاهاما، در بخشی از کار خود پس از جمع‌آوری داده‌های مقاطع عرضی و شاخص‌های مورد نیاز، به ارزیابی نوع مجرا بر اساس طبقه‌بندی رزگن پرداختند. زاویجسکا و وایزگا (۲۰۱۰) به بررسی تغییرات کانال در قرن ۲۰ در رودخانه دوناجک در جنوب لهستان پرداختند. نتایج کار آنها نشان داد که رودخانه در قسمت‌های پایین در فاصله اوایل قرن ۲۰ بسیار تنگ شده بود. ضمن آن اختلافات قابل ملاحظه‌ای در مسیر کانال تحت تأثیر

بخشی از رودخانه تلوار واقع در شرق استان کردستان است که در طول جغرافیایی ۴۷ درجه، ۳۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه تا ۴۷ درجه، ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه شرقی و در عرض جغرافیایی ۳۵ درجه، ۲۲ دقیقه و ۵۰ ثانیه تا ۳۵ درجه، ۲۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه شمالی در حدفاصل روستاهای کچی گرد و حسن خان قرار گرفته است. در این محدوده دو ایستگاه هیدرومتری به نام‌های فرح‌آباد-باتیر و حسن خان وجود دارد که دارای آمار ۲۶ ساله هستند. در شکل ۱ موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه نشان داده شده است.

و کوچک واقع در نواحی قروه، دهگلان و بیجار کردستان و کبودرآهنگ همدان، تشکیل می‌گردد. شاخه‌های اولیه آن به نام‌های دهگلان، چلیک و هلیزآباد در جنوب روستای تلوار واقع در ۸ کیلومتری شمال شرق بخش دهگلان بهم پیوسته و این رودخانه را تشکیل می‌دهند سپس در جهت شمال شرق جریان یافته و ضمن پیوستن رودخانه-های مهم دیگر به آن، وارد رودخانه قزل‌اوزن می‌شود. آبدهی سالیانه آن در یک دوره ۲۳ ساله به طور متوسط ۲۵۸/۵ میلیون متر مکعب در سال بوده است. پهنه مورد مطالعه به طول ۱۵/۱ کیلومتر



شکل ۱: موقعیت محدوده مورد مطالعه در استان کردستان و حوضه آبریز رودخانه تلوار

نیز پس از انجام عملیات میدانی و بازدیدهای صحرایی برای هر مقطع با استفاده از روش کاون تعیین شد. در این روش فرمولی که پیشنهاد شده به صورت زیر می‌باشد (تلوری، ۱۳۸۳):

$$n = (n_0 + n_1 + n_2 + n_3 + n_4) n_5$$

در این رابطه  $n$  ضریب زبری مانینگ،  $n_0$  مقدار برای کانال‌های مستقیم، یکنواخت و صاف،  $n_1$  مقدار تصحیح برای نامنظمی سطح کانال،  $n_2$  مقدار تصحیح برای تغییرات در شکل و اندازه مقطع جریان،  $n_3$  مقدار تصحیح برای موانع که در مسیر جریان قرار دارند،  $n_4$  مقدار تصحیح برای تأثیر گیاه در سرعت جریان،  $n_5$  مقدار تصحیح برای

## مواد و روش‌ها

در این تحقیق جهت طبقه‌بندی مورفولوژیکی رودخانه تلوار، ابتدا با پیمایش در امتداد محدوده مورد مطالعه مجموعه‌ای تقریباً یکنواخت از واحدهای ژئومورفیک مورد شناسایی و سپس با استفاده از GPS در سه مسیر بالادست، میانی و پایین‌دست محدوده مورد مطالعه بازه‌بندی شدند. سپس با استفاده از داده‌های دبی ایستگاه هیدرومتری حسن‌خان و فرح‌آباد-باتیر (دوره آماری ۲۶ساله) اقدام به محاسبه دوره‌های بازگشت سیلاب با فرمول تجربی فولر و نرم افزار Smada گردید. ضریب مانینگ بستر اصلی و سیلاب دشتهای

مئاندر در مسیر کانال. برای به دست آوردن قطر متوسط ذرات بستر رودخانه در بازه‌های مختلف، تعداد ۱۵ نمونه رسوب برداشت شد و در آزمایشگاه به روش الک دانه‌سنجی گردیدند. پس از اتمام دانه-سنجی و محاسبه مقادیر باقی مانده روی هر الک، درصد آنها نسبت به وزن کل نمونه سنجیده شد و نتایج آن برای طبقه‌بندی رزگن مورد استفاده قرار گرفت. ضریب خمیدگی نیز برای هر بازه از تقسیم طول مجرا (SL) به طول دره (VL) با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر گوگل ارث با دقت بالایی محاسبه گردید.

در مرحله بعد جهت شبیه سازی رودخانه و استخراج مشخصات مورفولوژیکی، ابتدا فایل اتوکدی پلان رودخانه با منحنی میزان‌های یک متر تهیه و در محیط اتوکد اقدام به تصحیح و انجام اصلاحات لازم بر روی آنها گردید سپس با فرمت شیپ (shp) در محیط نرم‌افزار ARC GIS10 باز شده و لایه TIN و DEM محدوده مطالعه تهیه گردید. آنگاه در محیط نرم افزار wms9.1 لایه TIN، لایه رقومی مسیر رودخانه و کاربری‌اراضی باز شده و با دقت بسیار بالایی اقدام به استخراج مشخصات رودخانه شامل خطوط مقاطع عرضی، ساحل چپ، کانال اصلی و ساحل راست، شیب و طول بازه‌ها گردید. برای تعیین دبی لبریز بازه‌ها، دبی با دوره بازگشت‌های مختلف بدست آمده از رابطه فولر و نرم افزار smada همراه با مقاطع تهیه شده به نرم افزار HEC-RAS داده شد و سپس بر اساس یکی از روش‌های تعیین بده مقطع پر(ترازی که در آن نسبت عرض به عمق در مقابل عمق در یک دستگاه متعامد به حداقل خود برسد) اقدام به تعیین دبی لبریز گردید. بر این اساس در هر مقطع عرضی منحنی تغییرات نسبت عرض به عمق جریان در مقابل عمق برای هر مقطع ترسیم و نقطه مینیمم بر روی منحنی به عنوان دبی مقطع پر انتخاب شد.

پس از تعیین این دبی در هر مقطع عرضی، با استفاده از آنالیز فراوانی، دبی مقطع پر برای کل رودخانه تعیین گردیده است. در نهایت با معرفی مشخصات جریان، مشخصات هندسی و ضریب مانینگ هر مقطع در نرم‌افزار HEC-RAS، شبیه-سازی جریان انجام گرفت و داده‌های مربوط به مقاطع عرضی و پروفیل‌های سطح آب شامل نسبت عرض به عمق، شاخص گود افتادگی بستر، مساحت مقطع عرضی در بده لبریز، عرض بده لبریز، حداکثر عمق، عرض دشت سیلابی و شیب سطح آب و ... محاسبه شدند. مراحل اجرای مدل HEC-RAS در شکل ۳ نشان داده شده است.

**طبقه‌بندی رودخانه بر اساس روش رزگن: طبقه-بندی رزگن به چهار سطح تقسیم می‌شود:**  
سطح یک (طبقه‌بندی کلی): خصوصیات مورفولوژی رودخانه را که از تلفیق اطلاعات مربوط به عوارض حوضه آبریز، لندفرم و مورفولوژی دره به دست می‌آید بیان می‌کند. در این سطح، ابعاد و الگوها و نیمرخ‌های طولی و عرضی رودخانه‌ها برای ارائه مورفولوژی رودخانه در مقیاس کلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سطح دو (طبقه‌بندی توصیفی): در این سطح توصیف دقیق‌تری از مورفولوژی و نوع رودخانه که از اطلاعات صحرایی به دست آمده، ارائه می‌دهد. ترانسه‌های رودخانه، ابعاد، الگو و مقاطع طولی و عرضی و مواد بستر در این سطح به صورت کمی و در قالب نوع جریان ارائه می‌گردد. در این سطح، یک ارزیابی منطقی و کمی مورفولوژی به همراه اطلاعات ریزتر و دقیق‌تری برای کاربردهای مدیریتی مهیا می‌سازد.

سطح سه (ارزیابی شرایط و حالت جریان): در این سطح، وضعیت موجود یا حالت جریان و آبراهه از جهت پایداری، قابلیت به روز رفتار عکس‌العملی رودخانه توصیف می‌گردد. در این سطح عوامل

آب) و اندازه متوسط ذرات مجرا نام‌گذاری شده‌اند. پس از طبقه‌بندی از A تا G بسته به نوع مواد رسوبی بستر، بار دیگر به بخش‌های ریزتری شامل بسترهای رسی-سیلینی، بسترهای ماسه‌ای، بسترهای شنی، بسترهای قلوه‌سنگی، بسترهای سنگی و بسترهای قطعه‌سنگی طبقه‌بندی می‌شوند. مراحل مختلف تعیین نوع رودخانه در سطح دو در شکل ۲ نشان داده شده است. در ادامه نیز شرایط و حالت جریان در سطح سوم رزگن (جدول ۱) برای تمام بازه‌ها ارزیابی گردید. با توجه به جدول ۱، سه بخش رودخانه شامل سواحل بالایی، سواحل پایینی و کف رودخانه بر اساس ۱۵ پارامتر و شاخص‌های آن همراه با پیمایش‌های میدانی در بازه‌های مورد مطالعه ارزیابی شدند و در نهایت شرایط جریان در چهار حالت عالی، خوب، متوسط و ضعیف مشخص گردید.


میدانی بیشتری از رودخانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

سطح چهار (تصدیق اطلاعات صحرائی): در این سطح اندازه‌گیری‌هایی برای تصدیق و تایید روابط مورفولوژی که از مرحله قبل استنباط شده، به کارگرفته می‌شود. در این صورت روابط تجربی برای پیش‌بینی خصوصیات مورفولوژی مهیا می‌گردد. (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، ۱۳۹۱).


در این پژوهش ابتدا همه متغیرها بر اساس طبقه‌بندی سطح دوم رزگن برای هر مقطع عرضی مورد ارزیابی قرار گرفتند (شکل ۴). با توجه به شکل شماره ۴، رودخانه‌ها در طبقه‌بندی سطح دوم به انواعی از A تا G بر اساس هفت ویژگی مجرا، شامل عمق متوسط بده لبریز، حداکثر عمق بده لبریز، عرض بده لبریز، عرض دشت سیلابی، ضریب انحنای مجرا، شیب متوسط مجرا (یا شیب سطح



شکل ۲: مراحل تعیین نوع رودخانه در سطح دو رزگن



شکل ۳: مراحل اجرای مدل HEC-RAS



شکل ۴: طبقه بندی مورفولوژیکی مجرای رودخانه بر اساس طبقه بندی سطح دو رزگن (Rosgen, 1994)

جدول ۱: معیارهای ارزیابی شرایط پایداری رودخانه در سطح سوم رزگن (Rosgen, 1996)

رده		عالی	امتیاز	خوب	امتیاز
Upper banks	۱	گرادیان شیب کمتر از ۳۰ درصد	۲	گرادیان شیب ۳۰-۴۰ درصد	۴
	۲	بدون شواهد	۳	نادر	۶
	۳	اساسا وجود ندارد	۴	ریزش کم با اندازه های کوچک	۴
	۴	تراکم بوته ۹۰ درصد و شدید	۵	تراکم بوته ۹۰-۷۰ درصد و نسبتا شدید	۶
Lower banks	۵	زیاد، جریان پیک، نسبت W/D کمتر از ۷	۱	مناسب، سر ریز نادر، نسبت W/D ۸-۱۵	۲
	۶	تخته سنگ های بزرگ زاویه ای ۶۵ درصد و بیشتر	۲	تخته سنگ کوچک ۴۰-۶۵ درصد، اندازه ۱۲-۶ اینچ	۴
	۷	سنگها	۲	در حدی که باعث جریان سایشی شود	۴
	۸	عدم برش یا خیلی کم، کمتر از ۶ اینچ	۴	در حد خمیدگی، ۱۲ اینچ	۶
	۹	کم یا بدون پوینت بار	۴	کم، همراه با کمی شن درشت	۸
Bottom	۱۰	لبه تیز و گوشه دار	۱	گوشه های گرد و لبه دار	۲
	۱۱	سطوح کدر، تاریک	۱	سطوح کدر بیشتر، سطوح روشن در حدود ۳۵ درصد	۲
	۱۲	کم، اندازه های گوناگون	۲	متوسط با کمی تداخل	۴
	۱۳	بدون تغییر اندازه مشهود، ۱۰۰-۸۰ درصد بستر پایدار	۴	تغییر اندازه متوسط، ۸۰-۵۰ درصد بستر پایدار	۸
	۱۴	کمتر از ۵۰ درصد کف تحت تاثیر سایش	۶	۳۰-۵۰ درصد کف تحت تاثیر سایش	۱۲
	۱۵	فراوان، خزه	۱	معمول، اشکال جلبک	۲
رده		متوسط	امتیاز	ضعیف	امتیاز
Upper banks	۱	گرادیان شیب ۶۰-۴۰ درصد	۶	گرادیان شیب بیشتر از ۶۵٪	۸
	۲	مکرر و یا بزرگ، باعث رسوب به طور منظم	۹	مکرر، باعث رسوب و خطر به طور منظم	۱۲
	۳	متوسط تا سنگین، عمدتا در اندازه های بزرگ	۶	متوسط تا سنگین، عمدتا اندازه بزرگتر	۸
	۴	تراکم بوته ۷۰-۵۰ درصد با توان رشد کم	۹	تراکم بوته کمتر از ۵۰ درصد و توان رشد ضعیف	۱۲
Lower banks	۵	جریان پیک نادر، نسبت W/D ۱۵-۲۵	۳	نامناسب، سرریز معمول، نسبت W/D بیشتر از ۲۵ درصد	۴
	۶	قلوه سنگ ۴۰-۲۰ درصد، اندازه ۳-۶ اینچ	۶	شن و سنگ بیشتر از ۲۰ درصد، اندازه ۱-۳ اینچ	۸
	۷	متوسط، حرکت با جریان بالا	۶	کم، پر شدن رسوب گیرها	۸
	۸	قابل توجه، برش ساحل اولیه ۲۴-۱۲ اینچ	۱۲	تقریبا مداوم، بزرگتر از ۲۴ اینچ	۱۶
	۹	متوسط، شن های جدید و ماسه در بار رسوب	۱۲	گسترده، دانه ریز	۱۶
Bottom	۱۰	لبه ها و گوشه ها به خوبی گرد شده	۳	در همه ابعاد به خوبی گرد شده	۴
	۱۱	ترکیب کدر و روشن بین ۶۵-۳۵ درصد	۳	عمدتا روشن، بیشتر از ۶۵٪	۴
	۱۲	جورشدگی کم، بدون تداخل	۶	بدون جورشدگی مشهود، حرکت آسان	۸
	۱۳	تغییر متوسط در اندازه، پایداری بستر ۵۰-۲۰ درصد	۱۲	تغییر زیاد، پایداری بستر کمتر از ۲۰ درصد	۱۶
	۱۴	۵۰-۳۰ درصد کف تحت تاثیر سایش، پرشدگی حوضچه ها	۱۸	بیشتر از ۵۰ درصد کف به طور منظم تحت تاثیر سایش قرار دارد	۲۴
	۱۵	نقطه ای، در مردابها، جلبک فصلی	۳	کمیاب یا وجود ندارد	۴

## نتایج

مقطع عرضی از کل مقاطع در تمام بازه‌های مسیر مورد مطالعه استخراج و کلیه پارامترهای مورد نیاز جهت طبقه‌بندی و شناسایی ژئومتری مجرا در آن بازه‌ها محاسبه گردید (جداول ۳، ۴ و ۵). ابتدا کلیه پارامترهای شاخص گودافتادگی بستر (نسبت E)،

پس از بازه‌بندی مسیر رودخانه با تکیه بر بازدیدهای میدانی و سپس ورود داده‌های مورد نیاز به محیط نرم‌افزارهای WMS9.1 و HEC-RAS و اجرای مدل هیدرولوژیکی، ویژگی‌های هندسی ۳۰



۲۵/۶ تشکیل می‌دهند که برای طبقه‌بندی رزگن ملاک ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده در جداول مذکور، کل بازه‌های مسیر مورد مطالعه در یکی از انواع A, B, C, D و E قرار گرفتند. شاخص گودافتادگی نشان‌دهنده وضعیت شکل مقطع از جهت فرورفتگی عمقی بستر و یا گسترش در سیلابدشت می‌باشد و این شاخص به صورت نسبت عرض پهنه سیلاب در ارتفاعی معادل عمق دو برابر حداکثر عمق بده لبریز به عرض سطح آب متناظر بده لبریز تعریف می‌شود (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، ۱۳۹۱). این شاخص در B بین ۱/۴ تا ۲/۲، در C و E بزرگتر از ۲/۲ بوده و در D عدد مشخصی در نظر گرفته نشده است. نسبت عرض به عمق عبارت است از نسبت عرض سطح آب در بده لبریز به متوسط عمق آب متناظر در بده لبریز، این شاخص معرف شکل رودخانه است (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، ۱۳۹۱) دامنه تغییرات نسبت عرض به عمق در E کمتر از ۱۲، در D بزرگتر از ۴۰ و در نوع C و B بزرگتر از ۱۲ است. اندازه شاخص ضریب انحنا برای رودخانه‌های مستقیم کمتر از ۱/۰۵، برای رودخانه‌های سینوسی بین ۱/۰۵ تا ۱/۵ و برای رودخانه‌های پیچانودی بیشتر از ۱/۵ است (مونت، ۲۰۰۱). با توجه به این مطلب، کل بازه‌های رودخانه تلوار در رده سینوسی و پیچانودی قرار می‌گیرند.

نسبت عرض به عمق، مساحت مقطع عرضی در بده لبریز، عرض بده لبریز، حداکثر عمق، عرض دشت سیلابی و شیب سطح آب، ضریب خمیدگی، برای همه بازه‌ها و مقاطع عرضی محاسبه گردیدند و سپس پارامترهای گودافتادگی بستر، نسبت عرض به عمق، شیب سطح آب، اندازه متوسط مواد مجرا برای طبقه‌بندی سطح دو رزگن مورد استفاده قرار گرفتند (جداول ۳، ۴ و ۵). طبق مطالعات میدانی به عمل آمده رودخانه تلوار از لحاظ طبقه‌بندی بر اساس جنس رسوبات بستر (سنگی و آبرفتی) در گروه آبرفتی قرار دارد. در فصل تابستان به دلیل کاهش سطح آب، رسوبات ریزدانه بر روی رسوبات درشت دانه قرار می‌گیرند، در نتیجه ذرات ماسه بین ذرات شنی گیر کرده و موجب تحکیم بستر می‌گردند، این رسوبات از نوع ماسه‌ای می‌باشند ولی در زمستان به دلیل وجود سیلاب، ذرات ریز به همراه سیل از جا کنده شده و ذرات درشت در کف بستر باقی می‌مانند بنابراین نوع رسوبات موجود در کف رودخانه تلوار از نوع شنی-ماسه‌ای می‌باشند. برای به دست آوردن اندازه متوسط مواد مجرا، در مسیر رودخانه در فواصل مختلف تعداد ۱۵ نمونه برداشت شد و در آزمایشگاه دانه‌سنجی گردیدند (جدول ۲). طبق داده‌های بدست آمده بیشترین درصد ذرات در طول مسیر رودخانه را شن دانه درشت به میزان ۳۴/۱ و شن دانه ریز به میزان

جدول ۲: نتایج دانه‌سنجی رسوبات بستر رودخانه تلوار

نام ذرات	قطر ذرات	درصد ذرات	درصد تجمعی
ماسه خیلی ریز و سیلت	۱۴۹ میکرون	۴/۱	۴/۱
ماسه ریز	۲۱۰ میکرون	۹/۵	۱۳/۶
ماسه درشت	۵۹۵ میکرون	۱۵/۲	۲۸/۸
شن ریز	۲/۳ میلی متر	۲۵/۶	۵۴/۴
شن درشت	۷/۶ میلی متر	۳۴/۱	۸۸/۵
قلوه سنگ	۵۰/۸ میلی متر	۱۱/۳	۹۹/۸

جدول ۳: ویژگی‌های مورفولوژیکی رودخانه تلوار در مسیر بالادست محدوده مورد مطالعه

مسیر رودخانه	بازه	شماره مقاطع نقشه	فاصلای پایین دست km	دبی لبریز	مساحت بده لبریز	عرض بده لبریز	حداکثر عمق	متوسط عمق	عرض دشت سیلابی	نسبت E	نسبت عرض به عمق	ضریب خمیدگی	شیب	طبقه-بندی رزگن
بالا- دست	۱	۴	۱۴/۹۰	۳/۵۸	۲/۰۴	۶/۲	-۰/۴۷	-۰/۳	۲۲	۲/۳۷	۲۰/۶	۱/۳۱	۰/۰۱۶	C4
	۲	۱۲	۱۴/۴۱	۵/۶۲	۲/۹۸	۸/۶۵	-۰/۳۹	-۰/۲۱	۱۹	۱/۹۱	۴۱/۱	۱/۴۴	۰/۰۱۸	B4c
	۳	۲۷	۱۳/۹۰	۹/۱۲	۴/۱۱	۱۰/۳	۱/۳۶	۰/۹۸	۱۵	۲/۲۸	۱۰/۵	۱/۵۳	۰/۰۱۷	E4
	۴	۳۵	۱۳/۳۸	۲/۳۶	۱/۸۸	۹/۴۱	-۰/۸۵	-۰/۶۱	۴۶	۲/۷۶	۱۵/۸	۱/۴۷	۰/۰۱۴	C4
	۵	۴۳	۱۲/۸۸	۱۱/۲	۵/۶۶	۱۴/۳۵	-۰/۶۳	-۰/۴۶	۵۷	۳/۱	۳۱/۱	۱/۴۱	۰/۰۲۲	C4b
	۶	۵۶	۱۲/۴۲	۱۸/۲۴	۷/۹	۱۷/۵۴	-۰/۷۱	-۰/۵۴	۱۵	۱/۱۷	۳۲/۴	۱/۲۳	۰/۰۱۸	B4c
	۷	۶۲	۱۱/۸۶	۱۹/۳۲	۹/۰۲	۱۵/۲۷	-۰/۵۸	-۰/۴۱	۷۲	۲/۶	۳۷/۲	۱/۳۷	۰/۰۲	C4b
	۸	۷۷	۱۱/۳۷	۲۰/۲۴	۹/۳۶	۱۴/۷۷	-۰/۸۲	-۰/۶۵	۴۸	۲/۷۵	۲۲/۷	۱/۳۱	۰/۰۱۱	C4
	۹	۸۴	۱۰/۸۶	۶/۳۲	۳/۴۱	۴/۸۹	-۰/۳۵	-۰/۱۸	۲۵	۲/۴۶	۴۳/۸	۱/۴۶	۰/۰۱۳	C4
	۱۰	۹۵	۱۰/۳۵	۱/۲۵	۰/۸۷	۲/۳	-۰/۴۲	-۰/۲۵	۳۱	۲/۲۲	۹/۲	۱/۵۳	۰/۰۱۲	E4

جدول ۴: ویژگی‌های مورفولوژیکی رودخانه تلوار در مسیر میان دست محدوده مورد مطالعه

مسیر رودخانه	بازه	شماره مقاطع نقشه	فاصلای پایین دست km	دبی لبریز	مساحت بده لبریز	عرض بده لبریز	حداکثر عمق	متوسط عمق	عرض دشت سیلابی	نسبت E	نسبت عرض به عمق	ضریب خمیدگی	شیب	طبقه-بندی رزگن
میان- دست	۱۱	۱۰۶	۹/۸۷	۸/۲۷	۳/۶۹	۳/۹۸	۰/۳۷	۰/۲	۳۸	۲/۶۸	۱۹/۹	۱/۲۴	۰/۰۱۷	C4
	۱۲	۱۱۸	۹/۳۶	۱۴/۹	۶/۳۲	۱۵/۸۹	۱/۱	-۰/۹۳	۵۳	۳/۹۲	۱۷/۰۸	۱/۳۶	۰/۰۲	C4b
	۱۳	۱۲۵	۸/۸۴	۱۵/۳۲	۶/۵۷	۸/۳	۱/۳	۰/۸۹	۴۹	۳/۱۵	۹/۳۲	۱/۴۹	۰/۰۲۷	E4b
	۱۴	۱۳۳	۸/۳۶	۸/۵۷	۴/۱۲	۵/۱۱	۰/۶۹	-۰/۵۲	۶۴	۲/۳۱	۹/۸	۱/۴۵	۰/۰۱	E4c
	۱۵	۱۴۸	۷/۸۲	۹/۱	۴/۰۹	۱۰/۸	۰/۸۱	۰/۶۴	۲۹	۲/۳۲	۱۶/۸	۱/۲۷	۰/۰۱۹	C4
	۱۶	۱۵۹	۷/۳۳	۱۷/۵۸	۷/۲۱	۷/۴۷	۱/۰۲	-۰/۵۵	۴۳	۲/۲۶	۱۳/۵	۱/۳	۰/۰۰۷	B4c
	۱۷	۱۶۷	۶/۸۵	۱۲/۰۴	۵/۸۹	۶/۳۲	۰/۶۸	-۰/۵۱	۳۶	۲/۸	۱۲/۳	۱/۳۵	۰/۰۱۲	C4
	۱۸	۱۷۶	۶/۳۴	۱۸/۰۲	۸/۲	۹/۰۵	۰/۷۸	۰/۶۱	۶۳	۲/۲۴	۱۴/۸	۱/۵۷	۰/۰۰۹	E4
	۱۹	۱۸۳	۵/۸۷	۲۶/۳	۱۱/۲۵	۱۴/۵۶	۱/۴۲	-۰/۳۶	۶۵	۱/۴۱	۴۰/۴	۱/۵	۰/۰۰۴	D4
	۲۰	۱۹۴	۵/۳۷	۶/۴۱	۳/۲	۶/۳۱	۰/۴۶	-۰/۲۹	۲۹	۲/۸۲	۲۱/۷	۱/۲۱	۰/۰۱۱	C4

جدول ۵: ویژگی‌های مورفولوژیکی رودخانه تلوار در مسیر پایین دست محدوده مورد مطالعه

مسیر رودخانه	بازه	شماره مقاطع نقشه	فاصلای پایین دست km	دبی لبریز	مساحت بده لبریز	عرض بده لبریز	حداکثر عمق	متوسط عمق	عرض دشت سیلابی	نسبت E	نسبت عرض به عمق	ضریب خمیدگی	شیب	طبقه-بندی رزگن
پایین- دست	۲۱	۲۰۸	۴/۸۴	۲۷/۱۴	۱۱/۶۳	۸/۶۵	۰/۹۴	۰/۶۷	۲۶	۲/۷۶	۱۲/۹	۱/۳۲	۰/۰۰۶	C4
	۲۲	۲۱۴۴	۴/۲۹	۴۴/۲	۱۵/۴	۲۶/۲۹	۱/۰۹	۰/۶۳	۱۰۲	۲/۵۹	۴۱/۷	۱/۳۱	۰/۰۰۷	D4c
	۲۳	۲۲۳	۲/۷۸	۱۹/۳	۹/۳۲	۸/۲۴	۰/۵۵	-۰/۳۸	۵۹	۲/۳۷	۲۱/۶	۱/۱۹	۰/۰۱۱	C4
	۲۴	۲۳۷	۳/۲۷	۲۲/۰۱	۱۰/۰۱	۱۲/۹۸	۱/۱۸	-۰/۳۱	۱۱۳	۲/۲	۴۱/۸	۱/۲۳	۰/۰۱۲	D4c
	۲۵	۲۴۴	۲/۷۶	۲۴/۱	۱۰/۶۳	۱۴/۶۴	۱/۳۲	-۰/۸۵	۹۰	۲/۶۴	۱۷/۲	۱/۲۶	۰/۰۰۸	C4c
	۲۶	۲۵۳	۲/۲۲	۳۶/۱	۱۴/۲۶	۱۳/۵۸	۰/۴۷	-۰/۶۱	۴۸	۲/۰۴	۲۲/۲	۱/۲۸	۰/۰۰۹	B4c
	۲۷	۲۶۶	۲/۷۱	۳۲/۹	۱۳/۲	۱۷/۲۸	۰/۹۱	۰/۷	۷۹	۲/۴۷	۲۴/۶	۱/۳	۰/۰۱۱	C4
	۲۸	۲۷۳	۲/۱۸	۴۷/۸	۱۶/۳۸	۲۹/۷	-۰/۸۸	-۰/۷۲	۹۴	۲/۹۱	۴۱/۲	۱/۲۷	۰/۰۰۸	C4b
	۲۹	۲۸۱	۰/۶۲	۲۵/۳	۱۰/۸۵	۱۰/۰۸	۱/۱۴	-۰/۵۶	۵۴	۲/۲۹	۱۸	۱/۲۴	۰/۰۰۹	C4
	۳۰	۲۸۹	۰/۱۶	۵۱/۰۲	۱۷/۸۶	۳۰/۲۷	۱/۲۱	-۰/۷۸	۱۱۴	۲/۲۷	۳۸/۸	۱/۳۳	۰/۰۰۸	C4

نواحی دارای این تیپ، دره‌های وسیع با تراس‌های آبرفتی مرتبط با دشت سیلابی است. بازه‌های ۱، ۴، ۵، ۷، ۸ و ۹ در بالادست، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷ و ۲۰ در قسمت میانی و ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۸ و ۳۰ در پایین دست مسیر مورد مطالعه در این نوع از رودخانه‌ها جای گرفته‌اند.


**تیپ D:** رودخانه‌های شریانی شده هستند که عمدتاً سنگ بستر یا قطعات سنگی در بستر ندارند. این مجاری در امتداد دامنه وسیعی از شرایط مورفولوژیک و توپوگرافیک همچون مخروط‌های آبرفتی در دره‌های آبرفتی وسیع یا دره‌های آبرفتی با ناهمواری کم شکل می‌گیرند. مجاری آن دارای کرانه‌های فرسایش‌پذیر و بار سوب بالا هستند. چهره مورفولوژیک غالب نواحی دارای این تیپ دره-های وسیع با مخروط‌های آبرفتی و کلوویال است. بازه‌های ۱۴ در قسمت میانی و ۲۹ و ۲۴ در پایین دست مسیر مورد مطالعه در این نوع از رودخانه‌ها جای گرفته‌اند.

**تیپ E:** این مجراها میزان بالایی از سینوسیتی را نشان می‌دهند و نسبت عرض به عمق پایینی دارند. این رودخانه‌ها پایدارند و یکی از دلایل آن، توسعه در دشت سیلابی با پوشش علفی متراکم در ساحل عمودی مجرا است. چهره مورفولوژیک غالب این نواحی تیپ دره‌های وسیع با چمنزار است. بازه‌های ۳ و ۱۰ در بالادست، ۱۳، ۱۸ و ۱۹ در قسمت میانی مسیر مورد مطالعه در این نوع از رودخانه‌ها قرار دارند.


در ادامه با توجه به ویژگی‌های هندسی مقاطع عرضی و همچنین کارایی مدل رزگن ضمن تشریح مجاری مشخص شده در آن، رودخانه تلوار و مجراهای مورد مطالعه آن به صورت بازه‌ای در ارتباط با مدل رزگن مورد بررسی، شناسایی و طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند و در شکل‌های ۵، ۶ و ۷ با همپوشانی روی تصاویر Google Earth نشان داده شده‌اند.

**تیپ B:** عمدتاً دارای نسبت ER متوسط و شیبی کمتر از A هستند. بستر این مجاری ترکیبی از تندآب‌ها یا حوضچه‌های فرسایش نامنظم است. بستر (پروفیل) و کناره‌ها نسبتاً پایدارند و سیستم حمل رسوب محدودی دارند. چهره غالب نواحی دارای این تیپ با ناهمواری متوسط و دره‌های باریک با شیب تدریجی است. بازه‌های ۲ و ۶ در بالادست، ۱۶ در قسمت میانی و ۲۶ در پایین دست مسیر مورد مطالعه در این نوع از رودخانه‌ها قرار دارند.

**تیپ C:** دارای ER نسبی و شیب متوسط هستند. سیستم‌های مئاندری شکل داده شده با دشت سیلابی توسعه داده شده و نیز دارای پوینت‌بار است. آنها پایدارند و دارای بار رسوب و حمل محدودی هستند. اگر بستر شنی و ریزتر و مواد کناری داشته باشند، مستعد به شستشو، فرسایش و جابه‌جایی مئاندر هستند. همچنان که مواد بستر و کناره‌ها ریزتر می‌شود، درصد بیشتری از بار رسوب به صورت بار معلق در می‌آید. چهره مورفولوژیک غالب



شکل ۵: طبقه‌بندی مقاطع و بازه‌های محدوده مورد مطالعه در مسیر بالادست بر اساس روش رزگن



شکل ۶: طبقه‌بندی مقاطع و بازه‌های محدوده مورد مطالعه در مسیر میانی بر اساس روش رزگن



شکل ۷: طبقه‌بندی مقاطع و بازه‌های محدوده مورد مطالعه در مسیر پایین دست بر اساس روش رزگن

روی وضعیت موجود مورفولوژی رودخانه تاثیرگذار است. سطح سه تاثیر جمعی عوامل فوق را بر قالب مورفولوژی مورد تحلیل قرار می‌دهد. برای تشریح سطح سه، مفهوم پایداری و پتانسیل رودخانه را باید مورد توجه قرار داد. پایداری یک آبراهه از نظر

معیارهای ارائه شده در سطح دو ارزیابی مورفولوژی، در واقع قالب فیزیکی آبراهه را معرفی می‌کند که نمود کاملی از وضعیت موجود روند مورفولوژی آن می‌باشد. عوامل متعددی در رابطه با مسایل هیدرولوژی، زیستی، اکولوژی و انسانی بر

هرچه کمتر باشد رودخانه پایدارتر و هرچه بیشتر باشد ناپایدارتر است (رزگن، ۱۹۹۶). با توجه به جدول شماره ۶، در مسیر بالادست محدوده مورد مطالعه بازه ۱۰ در سطح عالی و بازه‌های ۱، ۲، ۴، ۷ و ۸ در سطح خوب دارای شرایط پایدارتری نسبت به سایر بازه‌ها هستند و مجموع امتیازهایی که کسب کرده‌اند به ترتیب ۴۲ و ۷۴ می‌باشد. شرایط جریان در بازه‌های ۳، ۶ و ۹ در سطح متوسط و در بازه ۵ نیز در سطح ضعیف می‌باشد که دارای شرایط ناپایدارتری هستند. در مسیر میان دست محدوده مورد مطالعه که نتایج ارزیابی آن در جدول ۷ ارائه شده، بازه ۱۲ در سطح خوب و پایدارتر است و بازه‌های ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۱۷ در سطح متوسط هستند که پایداری کمتری دارند. بازه‌های ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نیز در سطح ضعیف و شرایط ناپایدار می‌باشند. در مسیر پایین دست محدوده مورد مطالعه نیز (جدول ۸) بازه‌های ۲۱ و ۲۳ در سطح ضعیف و شرایط ناپایداری هستند. بازه‌های ۳، ۶ و ۹ در سطح متوسط و بازه‌های ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۳۰ نیز در سطح خوب و دارای شرایط پایدارتری هستند.

مورفولوژی، توانایی آبراهه در حفظ شرایط موجود و باقی ماندن بر آن در طی زمان و از جمله حفظ ابعاد، الگو و مقاطع آن می‌باشد، به نحوی که رودخانه نه رسوب گذار و نه در حالت کف‌کنی باشد. رودخانه پایدار قادر به حمل رسوب بدون ایجاد اثرهای نامطلوب بر جریان و رسوب حوضه است. پتانسیل رودخانه، شرایط مطلوب رودخانه و روند عملکرد آن را دگرگون می‌سازد. تغییر در بده جریان، رژیم جریان، کاربری اراضی در داخل حوضه آبریز و احداث سازه‌های رودخانه‌ای از مهم‌ترین عوامل دگرگونی پایداری می‌باشد. عکس‌العمل و پاسخ رودخانه در برابر دگرگونی‌های ایجاد شده بستگی به نوع رودخانه دارد. هر نوعی از رودخانه مطابق با دسته بندی‌های سطح یک و دو در برابر آشفتگی‌های ناشی از عوامل طبیعی و انسانی، رفتار و پاسخی خاص و منحصر به خود را ارائه می‌دهد. ارزیابی سطح سه مورفولوژی به توصیف شرایط رودخانه در رابطه با سه عامل پایداری، پتانسیل و عملکرد منجر می‌شود. نتایج ارزیابی سطح سوم رزگن برای محدوده مورد مطالعه در جداول ۶، ۷ و ۸ ارائه شده است. در این ارزیابی، مجموع امتیازات

جدول ۶: نتایج ارزیابی شرایط پایداری بازه‌های مسیر بالادست محدوده مورد مطالعه در سطح سوم رزگن

مجموع امتیازات	شرایط پایداری				بازه	مجموع امتیازات	شرایط پایداری				بازه	مسیر رودخانه
	ضعیف	متوسط	خوب	عالی			ضعیف	متوسط	خوب	عالی		
۸۸		*			۶	۷۸			*		۱	بالادست
۷۶			*		۷	۷۴			*		۲	
۸۲			*		۸	۹۴		*			۳	
۹۴		*			۹	۸۲			*		۴	
۵۲				*	۱۰	۱۲۲	*				۵	

جدول ۷: نتایج ارزیابی شرایط پایداری بازه‌های مسیر میان‌دست محدوده مورد مطالعه در سطح سوم رزگن

مجموع امتیازات	شرایط پایداری				بازه	مجموع امتیازات	شرایط پایداری				بازه	مسیر رودخانه
	ضعیف	متوسط	خوب	عالی			ضعیف	متوسط	خوب	عالی		
۱۱۴		*			۱۶	۱۱۲		*			۱۱	میان-دست
۱۱۷		*			۱۷	۷۶			*		۱۲	
۱۳۹	*				۱۸	۱۱۸		*			۱۳	
۱۴۶	*				۱۹	۱۲۶		*			۱۴	
۱۲۸	*				۲۰	۱۳۰	*				۱۵	

جدول ۸: نتایج ارزیابی شرایط پایداری بازه‌های مسیر پایین‌دست محدوده مورد مطالعه در سطح سوم رزگن


مجموع امتیازات	شرایط پایداری				بازه	مجموع امتیازات	شرایط پایداری				بازه	مسیر رودخانه
	ضعیف	متوسط	خوب	عالی			ضعیف	متوسط	خوب	عالی		
۸۶			*		۲۶	۱۳۶	*				۲۱	پایین-دست
۸۹			*		۲۷	۱۲۴	*				۲۲	
۱۱۲		*			۲۸	۱۰۸		*			۲۳	
۱۰۲		*			۲۹	۱۰۳		*			۲۴	
۹۲			*		۳۰	۷۹			*		۲۵	

E، نسبت گودافتادگی زیاد است و نسبت عرض به عمق خیلی کم است. دارای درجه حساسیت به آشفستگی زیاد، پتانسیل احیای خوب و پتانسیل فرسایش کناره‌ها زیاد است. در مقطع عرضی (ب) الگوی جریان از نوع B، نسبت گود افتادگی بستر و نسبت عرض به عمق در حد متوسط است. همچنین درجه حساسیت به آشفستگی، پتانسیل احیا و پتانسیل فرسایش کناره‌ها نیز در حد متوسط است. در مقطع عرضی (ج) الگوی جریان از نوع D، نسبت عرض به عمق زیاد و نسبت گودافتادگی بستر متغیر است. دارای درجه حساسیت به آشفستگی خیلی زیاد، پتانسیل احیای کم و پتانسیل فرسایش کناره‌ها زیاد است. و در مقطع عرضی (د)

بر طبق گفته وارد (۲۰۰۸) ممکن است مجرای کاملاً با داده‌های طبقه‌بندی رزگن مطابقت نداشته باشد. مقاطع عرضی انواع مختلف بازه‌های رودخانه و طبیعت آنها در طبقه‌بندی رزگن، نشان می‌دهد که به طور کلی پس از ترسیم مقاطع و پروفیل‌های سطح آب در دبی لبریز و دشت سیلابی، بیشتر مجراها به خوبی با این طبقه‌بندی سازگارند و در تعداد کمی نیز تفاوت‌هایی در مقادیر و نحوه پارامترها وجود دارد که ناشی از شرایط خاص عوامل تاثیرگذار به صورت محلی هستند. شکل ۸ پروفیل تعدادی از مقاطع عرضی و میزان انطباق آن‌ها با مقاطع عرضی پیشنهادی رزگن را نشان می‌دهد. در مقطع عرضی (الف) الگوی جریان از نوع

پوشانده و ساخت و سازهای روستاییان در حریم رودخانه رو به افزایش است، لذا ناپایداری بستر رودخانه در این بخش تهدیدی برای زمینهای زراعی و ساخت وسازهای اطراف شمرده می‌شود. با توجه به این مسئله لازم است اقدامات ساماندهی در این بخش با توجه به متغیرهای مورفولوژیکی انجام گیرد.

الگوی جریان از نوع C، نسبت گودافتادگی بستر زیاد و نسبت عرض به عمق خیلی زیاد است. دارای درجه حساسیت به آشفتگی زیاد، پتانسیل احیای خوب و پتانسیل فرسایش کناره‌ها خیلی زیاد است. در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که تغییرات احتمالی که در آینده صورت می‌گیرد، بیشتر در محدوده بازه‌های از نوع C و D خواهد بود. با توجه به اینکه اطراف این منطقه را زمینهای کشاورزی



شکل ۸: نمونه‌هایی از مقاطع عرضی رودخانه تلوار در بازه‌های مختلف محدوده مورد مطالعه

## نتیجه گیری

رودخانه‌های شریانی وضعیت پایدار و ثابتی ندارند و جهت جریان و موقعیت جزایر رسوبی و عرض رودخانه‌ها پیوسته در حال تغییر و تحول است، لازم است اقدامات مدیریتی و ساماندهی در این بخش با توجه به متغیرهای مورفولوژیکی و شرایط جریان انجام گیرد. نتایج ارزیابی رودخانه تلوار بر اساس سیستم طبقه‌بندی رزگن در سطح دو و سه نشان داد که الگوهای مجرای موجود در رودخانه تلوار و به تبع آن پارامترهای مؤثر در طبقه‌بندی و تفکیک مجراها با سیستم رزگن مطابقت دارند. با این اوصاف تفاوت‌هایی در مقادیر و نحوه پارامترها وجود دارد که ناشی از شرایط خاص عوامل تاثیرگذار به صورت محلی هستند. با تمامی این موارد سیستم رزگن در ارتباط با شناخت مورفولوژیک رودخانه تلوار و سیستم‌های فلویال مشابه پاسخگو است که از دلایل این امر می‌توان به شریط اقلیمی پویای منطقه و داخل کردن پارامترهای تاثیرگذار متعدد در مدل رزگن در بررسی رودخانه‌ها اشاره کرد. بنابراین این مدل توانایی پیش بینی کمی ژئومورفیکی رودخانه تلوار و رودخانه‌های با شرایط مشابه را دارد. این نوع طبقه‌بندی مورفولوژیکی از مجرای رودخانه، می‌تواند در توسعه طرح‌های مهندسی، بحث‌های مدیریتی و احیای رودخانه مورد استفاده قرار گیرد. در واقع طبقه‌بندی رودخانه تلوار در محدوده مورد مطالعه بر اساس سیستم طبقه‌بندی سطح دو و سه رزگن، یک ارزیابی منطقی است که اطلاعات ریزتر و دقیق‌تری را برای کاربردهای مدیریتی فراهم می‌کند.

بر مبنای شاخص‌های مورفولوژیکی، جنس رسوبات و شرایط جریان در سطح دوم و سوم رزگن چهار تیپ مجرا شامل B، C، D و E در محدوده مورد مطالعه شناخته شد و مورد ارزیابی قرار گرفتند. مجراهای مورد مطالعه دارای مقادیر مختلفی از منظر پارامترهای مؤثر در مدل شامل پارامترهای نسبت گودافتادگی بستر، ضریب خمیدگی، نسبت عرض به عمق و اندازه مواد مجرا و.. است. بررسی مورفولوژیکی مجراهای نوع B در ارتباط با ارزیابی میزان مطابقت و کارایی مدل رزگن نشان داد که مورفولوژی غالب آن‌ها متشکل از دره‌های باریک و با پهنای نسبتاً کم و الگوی سینوسی با شیب متوسط و کرانه‌های نسبتاً پایدار است. این فرایند و فرم‌ها در سطح بازه‌های از این نوع نشان داد که مدل رزگن و طبقه‌بندی بر اساس آن با وجود تفاوت‌های جزئی در پارامتر شیب مناسب است. مجراهای نوع C، الگوی جریانی بینابینی دارند که شواهد مورفولوژیک غالب آن همچون بسترهای مئاندری با سینوسیتی بالا، دره‌های سیلاب دشتی و نیز سطوح پوینت‌بار در دامنه شیب کمتر از سایر بازه‌ها، تاییدکننده کارایی مدل رزگن در این بازه‌ها است. مجراهای نوع D تعدد شریان و نیز پوشش گیاهی به ویژه در محدوده‌هایی چشمگیر بوده و مواد بستر و کرانه‌ها فرسایش پذیرند. خصوصیات این بازه‌ها نشان دهنده مطابقت آن‌ها با مدل رزگن است. در مجراهای نوع E نیز دره‌های وسیع با مصالح آبرفتی، مجرای پایدار و پوشش علفی متراکم نشان‌دهنده مطابقت آن‌ها با مدل رزگن است. ناپایداری زیاد بستر رودخانه در محدوده بازه‌های از نوع C و D تهدیدی برای زمین‌های زراعی و ساخت و سازهای اطراف است. با توجه به اینکه



## منابع

- راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی رودخانه‌ها، نشریه شماره ۵۹۲، ص ۱-۶۶.
- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، ۱۳۹۲. راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه، نشریه شماره ۶۴۳، ص ۱-۱۲۰.
- مقصودی، م.، شرفی، س. و مقامی، ی.، ۱۳۸۹. روند تغییرات الگوی مورفولوژیکی رودخانه خرم آباد با استفاده از GIS، RS و Auto Cad، مدرس علوم انسانی-برنامه‌ریزی و آمایش فضا، شماره ۳ (پیاپی ۶۸)، ص ۲۷۵-۲۹۴.
- یمانی، م. و تورانی، م.، ۱۳۹۳. طبقه‌بندی ژئومورفولوژیکی الگوی آبراهه طالقان رود در محدوده شهرک طالقان از طریق روش رزگن، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، دوره ۴۶، شماره ۲، ص ۱۸۳-۱۹۸.
- Bertrand, F. and Papanicolaou, A. N., 2009. Effects of Freezing and Thawing Process on Bank Stability, World Environmental and Water Resources Congress, Great Rivers, New Mexico, v. 42, p. 63-74.
- Burge, M. L., 2004. Testing links between river patterns and inchannel characteristics using MRPP and ANOVA, *Geomorphology*, v. 63, p. 115-130.
- Christner, T. W., 2009. An Assessment of Land Use Impacts on Channel Morphology in a Western Minnesota Watershed, ProQuest, A Ph.D Thesis, Faculty of the Graduate School of the University of Minnesota, 182 p.
- Gregory, K. J., 2006. The human role in changing river channels, *Journal of Geomorphology*, v. 79, p. 84-103.
- Minghui, Y., Hongyan, W., Yanjie, L. and Chunyan, H., 2010. Study on the Stability of Noncohesive River Bank, *International Journal of Sediment Research*, v. 25(4), p. 391-398.
- Mount, J. F., 1995. California Rivers and Streams- The Conflict between Fluvial Process and Land Use, University of California Press, Berkeley, California, p. 218-241.
- Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F. and Bussettini, M., 2012. A method for the Assessment and Analysis of the Hydromorphological Condition of Italian Streams, *The Morphological Quality Index (MQI)*, *Geomorphology*, v. 180, p. 96-108.
- Rosgen, D. L., 1994. A Classification of Natural Rivers, *Catena*, v. 22, p.169-199.
- Rosgen, D. L., 1996. Applied River Morphology, *Wildland Hydrology Books*, Pagosa Springs, Colorado, p. 1-486.
- Schumm, S. A., 2005. River Variability and Complexity, First Published, Cambridge University Press, Published in the United States of America, 469 p.
- Singh Kang, R., 2007. Effects of Urbanization on Channel Morphology of Three Streams in the Central Redbed Plains of Oklahoma, Ph.D Thesis, the Faculty of the Graduate College of

Oklahoma State University, 234 p.  
-Tokaldany, E. A., Darby, S. E. and  
Tosswell, P., 2007. Coupling Bank  
Stability and Bed Deformation Models to  
Predict Equilibrium Bed Topography in  
River Bends, *Journal of Hydraulic  
Engineering*, v. 133(10), p. 1167-1170.  
-Ward, A., D'Ambrosio, J. L. and  
Mecklenburg, D., 2008. Stream

Classification, The Ohio State  
University, Fact Sheet Agriculture and  
Natural Resources, 445 p.  
-Zawiejskam, J. and Wyzga, B., 2010.  
Twentieth-century channel change on  
the Dunajec river southern Poland,  
pattern causes and controls,  
*Geomorphology*, v. 117, p. 234-246.